

- 27/04/2020 - MED

- Absence de dispositif de détection feu sur les bacs de stockage P557, P558, P559, P560, P561, P562
- Pas de mise en place de la Mesure de Maîtrise des Risques prévue le long de la ligne d'expédition vers les stockages des Bossènes

Manquements aggravant le niveau de risque vis à vis de tiers (PPRT 2014)

23/09/2020 - MED

- Absence de mise en œuvre du programme d'inspection pour 105 tuyauteries de classe 1 (sur 255)
- Inspection non réalisée pour deux réservoirs de stockage P502 et P510

30/11/2021 – MED

- Inspection non réalisée pour deux réservoirs de stockage P507 et P847

24/12/2021 – MED inter-préfectoral

- Mise en conformité de la canalisation de transport d'hydrocarbures Donges/Vern sur Seiche
- Mise en conformité des canalisations « grandes liaisons » reliant les appontements, les bacs de stockage, et les unités de production par rapport à l'article 17-III de l'arrêté du 05 mars 2014